

NACHRICHTEN FÜR LUFTFAHRER

TEIL I

NfL I – 199/83

Feuerlösch- und Rettungswesen auf Landeplätzen

Bonn, den 11.10.1983
L 11/60.01.87-03/105 BL 83

Die zur Handhabung im Flugplatzgenehmigungsverfahren erlassenen Richtlinien für das Feuerlösch- und Rettungswesen auf Landeplätzen vom 01. März 1983 (NfL I – 72/83) habe ich wie folgt geändert:

In Abschnitt III Nr. 2.1 ist ersetzt worden

- a) „eine Asbest-Löschdecke“ durch „eine Löschdecke DIN 14 155-L“
- b) „zwei Paar Asbesthandschuhe“ durch „zwei Paar Schutzhandschuhe aus flammwidrigem und hitzebeständigem Gewebe“ .

Der Bundesminister für Verkehr
Im Auftrag

H e s s e